

# ÖBEROENDE LABORATORIETEST

## Takboxar



	Packline NX Premium	Packline NX Twin XL	Thule Motion XT XL	Skiguard 860 Touring	Hamron (Jula) Takbox 390 I (010833)	Mont Blanc Altitude 450	Calix H22	Biltema Takbox 400 I
Konsumentkontakt	packline.se	packline.se	thule.se	skiguard.no	jula.se	montblancgroup.com	calixroofbox.com	biltema.se
Cirka pris (kronor)	14 500	10 500	7 700	12 500	2 500	5 600	7 000	2 600
<b>TOTALBETYG 1-10 DÄR 10 ÄR BÄST</b>	<b>9,4</b>	<b>9,1</b>	<b>8,5</b>	<b>7,8</b>	<b>7,3</b>	<b>5,8</b>	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>
<b>Kommentar</b>	<b>Bäst i test. Klarar alla krocktester utan anmärkning. Kraftigare box i glasfiber. Relativt tung.</b>	<b>Klarar krocktesterna mycket bra. Enkel att hantera.</b>	<b>Klarar krocktesterna bra. Genomgående bra resultat men något svårare att stänga boxen.</b>	<b>Klarar krocktesterna bra. Kraftig box i glasfiber, tung och svår att hantera. Takräcke monteras på boxen innan placering på taket.</b>	<b>Klarar inte krock i den högre hastigheten. Lättaste och minsta boxen. Endast 50 kg maxlast. Svårt att montera och svårt att spänna fast lasten.</b>	<b>Klarar inte krocktesterna. Enklast att hantera.</b>	<b>Klarar inte krocktesterna. Enkel att hantera men något otydlig instruktion.</b>	<b>Klarar inte krocktesterna. Lätt och liten box. Endast 50 kg maxlast. Svårt att montera och svårt att komma åt och lasta i boxen.</b>
<b>DELBYTG 1-10 DÄR 10 ÄR BÄST (VIKT AV TOTALBETYGET INOM PARENTES)</b>								
Krocksäkerhet – 30 km/h (30%)	10,0	10,0	8,7	8,7	10,0	3,7	2,4	3,7
Krocksäkerhet – 40 km/h (30%)	10,0	8,7	8,7	8,7	5,1	3,7	2,4	2,4
Hanterbarhet (40%)	8,5	8,8	8,3	6,5	6,9	8,9	8,5	7,4
<b>NÅGRA UTVALDA MÄTVÄRDEN FRÅN TESTET</b>								
Krock 30 km/h	Lasten kvar och boxen utan skador.	Lasten kvar och boxen utan skador.	Lasten kvar men främre spännbandet gick av. I övrigt hel.	En av skidorna sticker ut något. Främre spännbandet gick av. I övrigt hel.	Lasten kvar och boxen utan skador.	Främre väskan åkte ut helt. Halva skidorna sticker ut. Samtliga tre spännband gick av.	Främre väskan åkte ut helt och halva skidorna sticker ut. Samtliga tre spännband gick av och ett stag till boxens öppningsmekanism lossnade.	Skidorna sticker ut. En stor bit av boxens botten samt en skyddsplåt lossnade och spännbanden gick av.
Krock 40 km/h	Lasten kvar och boxen utan skador.	Skidorna sticker ut och en mindre plastbit från boxen lossnade. I övrigt hel.	Väskan sticker ut. Främre och bakre spännbandet gick av.	En av skidorna sticker ut. Främre och bakre spännbandet gick av. I övrigt hel.	Lasten kvar men ett stag från boxens öppningsmekanism lossnade. I övrigt hel.	Allt utom bakre väskan åkte ur boxen. Samtliga tre spännband gick av.	Allt innehåll åkte ur boxen. Samtliga tre spännband gick av och ett stag till boxens öppningsmekanism lossnade.	Allt innehåll åkte ur boxen. Spännbanden gick av och fronten på boxen lossnade.
Hantering	Inga vassa kanter. Tung och svårt att lyfta upp. Lätt att öppna men svårare att stänga. Lätt att säkra lasten. Tydliga instruktioner.	Inga vassa kanter. Lätt att öppna och enkelt att säkra lasten.	Bra instruktioner, lätt att montera och lätta att lasta.	Tung och svårt att lyfta på plats och otydliga instruktioner. Svårt att stänga men enkelt att säkra lasten.	Låg vikt och lätt att lyfta på plats men svårt att montera.	Mycket enkel att montera och hantera. Tydliga instruktioner.	Lätt att lyfta upp. Enkel att montera och hantera. Enkelt att lasta och säkra lasten.	Lätt att lyfta upp. Otydlig instruktion och ganska svårt att montera och packa.
<b>PRODUKTINFORMATION</b>								
Material	Glasfiber	Plast	Plast	Glasfiber	Plast	Plast	Plast	Plast
Max lastvikt / boxens vikt (kg)	75 / 29	75 / 24	75 / 23,5	75 / 35	50 / 13	75 / 21,5	75 / 25	50 / 16
Volym (liter)	430	450	500	500	390	450	500	400
Öppning	Bakre delen lyfts upp	Bakre delen lyfts upp	Båda sidor	Bakre delen lyfts upp	En sida	Båda sidor	Båda sidor	Båda sidor