

Kabinentrolleys



Samsonite
Flux



Rusta
Regent



Epic
Zeleste



Clas Ohlson
Asaklitt



Cavalet
Åhus



American Tourister
Sound Box



Airbox
AZ1

Circapreis (Euro)	190:-	50:-	160:-	70:-	85:-	100:-	100:-
Verbraucherkontakt	samsonite.de	rusta.com	travelinnovation.se	clasohlson.se	cavalet.de	samsonite.de	travelinnovation.se
GESAMTNOTE (1-10)	7,9	7,8	7,0	6,8	6,8	6,6	5,8
Anmerkungen	Testsieger.	Schale, Rollen und Teleskopgriff äußerst strapazierfähig. Günstigster Trolley.	Bestleistung beim Test der Regenbeständigkeit. Griffe und Reißverschlüsse unkomfortabel.	Haltbarkeit von Rollen, Griff und Reißverschlüssen in Ordnung. Beim Test der Durchstichfestigkeit durchgefallen.	Haltbarkeit von Rollen, Griff und Reißverschlüssen in Ordnung. Beim Test der Durchstichfestigkeit durchgefallen.	Haltbarkeit von Griff, Rollen und Reißverschlüssen gut. Schlechtestes Ergebnis im Test der Durchstichfestigkeit (Riss in der Schale).	Teleskopgriff beim Dauertest durchgefallen. Beim Test der Durchstichfestigkeit durchgefallen.
TEILNOTEN 1 BIS 10 (10 = BESTNOTE, GEWICHTUNG IN GESAMTNOTE IN KLAMMERN)							
Dauertest Griff, Rollen und Reißverschlüsse (40 %)	8,1	8,5	6,9	7,6	7,5	8,5	5,3
Durchstichfestigkeit und Falltest Trolley (30 %)	8,0	8,0	7,3	5,9	5,2	3,8	5,6
Praxistest und Handhabung (20 %)	8,5	7,0	6,5	7,0	8,3	7,5	6,8
Wasserdichtigkeit (10 %)	6,0	6,0	7,5	6,0	6,0	6,0	6,0
PRODUKTANGABEN							
Gewicht (kg)	2,7	2,5	2,4	2,5	2,6	2,6	2,6
Abmessungen, H x B x T, (cm)	55 x 40 x 20	54 x 39 x 21	55 x 40 x 20	56 x 36 x 21	55 x 40 x 20	55 x 40 x 20	55 x 40 x 20
Höhe des Teleskopgriffs (cm)	84–103 (4 Stufen)	88–104 (3 Stufen)	84–104 (3 Stufen)	92–102 (2 Stufen)	92–104 (3 Stufen)	92–104 (2 Stufen)	83–103 (3 Stufen)
Angegebenes Fassungsvermögen (Liter)	37 (44*)	33	k.A.	32	38	36 (41*)	39
Rollen	doppelt	einfach	doppelt	einfach	doppelt	doppelt	doppelt
Kombinationsschloss für Reißverschluss	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
AUSGEWÄHLTE MESSWERTE AUS DEM TEST							
Schäden am Teleskopgriff nach 50 km Rolltest	Keine	Keine	Keine	Ausziehen und Einschieben schwergängig. Zwischenstufen funktionieren nicht. Risse am Gestänge.	Keine	Keine	Defekt und unbrauchbar.
Schäden an den Rollen nach 50 km Rolltest	Etwas Abnutzung.	Etwas Abnutzung.	Geringfügige Abnutzung.	Keine	Etwas Abnutzung.	Etwas Abnutzung.	Etwas Abnutzung.
Schäden am Teleskopgriff nach Hubtest	Keine	Keine	Keine	Keine	Höhenverstellung sehr schwergängig.	Keine	Defekt und unbrauchbar.
Schäden an beiden Trolleyseiten nach Test der Durchstichfestigkeit	Kleinere Kratzer./ Kleinere Kratzer.	Kleinere Kratzer./ Kleinere Kratzer.	Kleinere Kratzer./ Tiefere Kratzer.	Kleinere Kratzer./ Löcher im Trolley.	Löcher im Trolley./ Löcher im Trolley.	Keine Beschädigungen./ Löcher und 9 cm langer Riss.	Tiefer Kratzer./ Löcher im Trolley.
Beständigkeit bei 10 Minuten starkem Regen?	Keine. Viel Wasser im Trolley.	Keine. Viel Wasser im Trolley.	Keine. Wasser auf dem Trolleyboden.	Keine. Viel Wasser im Trolley.	Keine. Viel Wasser im Trolley.	Keine. Viel Wasser im Trolley.	Keine. Viel Wasser im Trolley.
Anmerkungen zur Handhabung	Keine	Wenig Platz für die Hand am Tragegriff.	Unkomfortable Griffe. Reißverschluss schwergängig (gummierte Seiten), lässt sich nur schwer ziehen.	Tragegriff quietscht und bietet wenig Platz für die Hand. Reißverschluss lässt sich nur schwer ziehen.	Unkomfortabler Tragegriff.	Reißverschluss lässt sich nur schwer ziehen.	Wenig Platz für die Hand am Tragegriff. Räder neigen sich leicht zur Seite, wenn der Trolley seitwärts gezogen wird.