

OBEROENDE LABORATORIETEST

Bäddmadrasser

90 x 200 cm



Mio
Sleep Deluxe



Hilding
Harmony Vent



Ikea
Sauland



Jysk
Gold T65



KungSängen
Contur Firm



Wonderland
Premium Pulse



Furniturebox
Lux Latex



Carpe Diem
Prestige

Cirkapris	2 495	2 395	1 600	2 899	3 990	4 294	3 795	2 995
Konsumentkontakt	mio.se	hilding.nu	ikea.se	jysk.se	kungsangen.com	wonderlandbeds.se	furniturebox.se	carpe-diembeds.com

FAKTA

Material i bäddmadrassens kärna	Skum	Skum	Skum (memory)	Skum (memory)	Skum (memory)	Latex	Latex	Latex
Kärnans tjocklek i cm	4,6	4,5	4,1	6,0	4,0	4,1	3,8	3,0
Bäddmadrassens totala tjocklek i cm	8,0	7,0	9,5	8,0	6,0	7,0	5,0	5,0
Avtagbart/tvåttbart överdragstyg	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej	Ja

NÅGRA UTVALDA MÄTVÄRDEN FRÅN LABORATORIETESTERNA

Flex för skuldran i sidoläge (mm)	111	105	107	95	102	99	108	94
Stöd för svanken i ryggläge (N)	124	123	121	116	121	120	118	116
Relativ fuktighet (%)	52 %	51 %	55 %	56 %	53 %	53 %	54 %	53 %
Återhämtning i bäddmadrassens kärna (%)	95 %	92 %	99 %	99 %	96 %	95 %	93 %	92 %
Noppning bäddmadrassens överdrag (betyg 1-10)	7,0	7,8	6,0	5,4	4,2	5,6	6,6	5,4
Kemikalier 1)	Inga	Inga	Inga	Inga	Inga	Inga	Inga	Inga

TESTRESULTAT BETYG 1 TILL 10 DÄR 10 ÄR BÄST (VIKT I TOTALBETYGET INOM PARENTES)

Ergonomiska egenskaper	(25 %)	8,2	8,0	7,5	7,1	7,4	7,2	7,2	6,9
Stöd/flex för rygg/axel	(50 %)	8,8	8,6	8,0	7,8	7,9	7,8	7,8	7,6
Stöd/flex för svank/höft	(50 %)	7,6	7,4	7,0	6,4	6,9	6,7	6,6	6,2
Tryckavlastande förmåga	(25 %)	8,3	8,2	7,7	8,8	7,9	7,7	7,8	7,8
Andningförmåga	(25 %)	7,7	8,1	6,9	6,4	7,6	7,6	7,3	7,4
Kvalitet och uthållighet	(25 %)	7,9	7,1	8,6	8,5	7,4	7,4	6,9	6,6
TOTALBETYG 1-10 DÄR 10 ÄR BÄST		8,0	7,8	7,7	7,7	7,6	7,5	7,3	7,2

Kommentar	Bäst i test.	Andas bäst och ger bädden bra ergonomiska egenskaper.	Mycket bra tryckavlastning men ger inte bädden tillräckligt bra ergonomiska egenskaper och andas dåligt. Bra uthållighet i bäddmadrassens kärna.	Bra uthållighet i bäddmadrassens kärna men andas dåligt.	Ger inte bädden tillräckligt bra ergonomiska egenskaper.	Ger inte bädden tillräckligt bra ergonomiska egenskaper.	Ger inte bädden tillräckligt bra ergonomiska egenskaper. Sämre kvalitet och uthållighet.	Ger inte bädden tillräckligt bra ergonomiska egenskaper (tunnare kärna). Sämre kvalitet och uthållighet.
------------------	--------------	---	--	--	--	--	--	--